


Abstützung elektrische Antriebe


Support actionneur électriques



Keine Abstützung notwendig

Aucune support est nécessaire

**4 x Gewindebohrungen im Antrieb verwenden
Utiliser 4 x trous taraudés dans l'actionneur**



Abstützung erforderlich

Support nécessaire